

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Solicitud: **ONAPI-UC-CD-2021-0141**

Fecha: 30/11/2021.

Objeto de la compra: **Servicio de reparación del sistema de aire acondicionado delantero y tracero del vehículo Hiunday H350 Chasis KMFAB17RPHK008308.**

Planificada: No

Rubro: **Servicio de mantenimiento y reparación de transporte.**

Item	Código UNSPSC	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	78180103	Servicio de reparación del sistema de aire acondicionado delantero y tracero del vehículo Hiunday H350 Chasis KMFAB17RPHK008308.	UD	1	19,000.00	19,000.00
					<b>Total general RD\$</b>	<b>19,000.00</b>

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de necesidad
1	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	Todos los Ítems	30/11/2021

  
Nacol López F.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras



**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:** 809 567-7474

**www.onapi.gob.do**