



No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2018-0083

Fecha de emisión: 31/08/2018

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00280

Descripción: Reparación de la curva del sistema de escape de la planta eléctrica de 250 KI.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

## Datos del Proveedor

Razón social: Gaservices, SRL

RNC: 131779298

Nombre Comercial: Gaservices, SRL

Domicilio Comercial: Romulo betancourt, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-404-1480

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 26,550.00

Moneda: DOP

## Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4014230 9	Reparación de la curva del sistema de escape de la	1.00	UD	22,500.0 0	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		planta eléctrica de 250 KI.								

<b>Subtotal RD\$</b>		<b>22,500.00</b>
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		4,050.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
<b>Total RD\$</b>		<b>26,550.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
 Firma  
*[Handwritten Name]*  
 Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
 Firma  
 Nombre y Apellido